
SI VAS A VISITAR
NUESTRAS INSTALACIONES
SIGUE ATENTAMENTE ESTAS RECOMENDACIONES



MANTENERTE INFORMADO

es nuestra prioridad



Es por esto que hemos creado este manual, para que te informes de primera mano de **todo lo que debes saber cuando visites nuestras instalaciones**, para recoger algún tipo de material.

RECUERDA: Es necesario contar con la aprobación del área comercial antes de dirigirse a las instalaciones.



POR TU SEGURIDAD

debes tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:

USO DEL EPP

(ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL)

IMPORTANTE



Las Normas de Seguridad son exigidas
para tu protección, requerimos de tu
apoyo para el cumplimiento.



Se recomienda traer **tus propios EPP's**,
es necesario que estén en buen estado.



Durante la estancia en Ternium,
es obligatorio el uso del EPP en
las instalaciones.

EPP'S REQUERIDOS PARA EL INGRESO A LA PLANTA



PRECAUCIONES

a tener en cuenta en el área



Solo ingresar a las bodegas de cargue si nuestro personal **te habilita y te guía.**



Al ingresar, **valida que no se esté realizando** ninguna operación de cargue o se tenga alguna carga suspendida.



Al ingresar a la bodega y descender, **el vehículo debe estar apagado** y ubicar dos cuñas en las llantas delanteras lado conductor.



Al momento de descender del vehículo, **el conductor debe dirigirse hacia las zonas de estancia que están habilitadas para la espera**, el conductor no puede permanecer en las bodegas al momento del cargue



El vehículo **debe transitar** a paso de hombre.

REQUISITOS DE INGRESO

para ti y tu vehículo



Planilla de pagos de:
EPS y ARL.

Documentos de
vehículo: SOAT,
Matrícula, Licencia y
Tecnomecánica.



El vehículo **debe tener**
pito de alarma de reversa.
En caso de que el
vehículo no tenga
carrocería, deben de contar
con mampara y pines
laterales para contener
la carga (mínimo 1 por
cada 2 metros) a cada lado.



Debes contar con
cuñas para ubicar
en el vehículo al
descender, si no
cuentas con ellas,
solicítalas al
personal de Ternium.



Si la carga está por fuera
del vehículo **debes**
contar con aviso de carga
larga.



Debes contar con
amarres, cuerdas o
cadenas en buen
estado para realizar
el aseguramiento de
la carga.



En nuestras instalaciones
está prohibido realizar
intervenciones mecánicas.
En caso de que se
requieran, favor contactar
personal de Ternium.





1. Evita exponerte a zonas de atrapamiento.



2. Cumple con el Bloqueo Efectivo y asegura cero energía antes de intervenir equipos.



3. Utiliza arnés, línea de vida y acordonamiento al trabajar en altura.



4. Mantén distancia segura de cargas suspendidas.



5. Asegúrate de conocer las Hojas de Seguridad y las medidas de emergencia antes de trabajar con gases y sustancias peligrosas.



6. Ingresa al espacio confinado solo con autorización.



7. Opera el equipo móvil para el cual estás certificado. Si interactúas con equipos en movimiento, mantén una distancia segura.



8. Trabaja en instalaciones eléctricas solo si estás capacitado y cuentas con el EPP específico.



9. Realiza el trabajo en caliente solo si cuentas con autorización y estás capacitado.



10. Cumple siempre con los procedimientos, nunca tomes atajos, respeta la señalización y utiliza el EPP establecido.

Para retirar material de nuestras instalaciones ten en cuenta el tipo **DE VEHÍCULO:**



Automóvil:

- **Capacidad:** 500 kg
 - **Material:** chipa y alambre recocido en rollo
-



Camión sencillo 2 ejes:

Turbo

- **Capacidad:** 5 toneladas
- **Material:** material hasta 6 metros o 9 metros con estructura

Sencillo

- **Capacidad:** 10 toneladas
 - **Material:** material hasta 6 metros o 9 metros con estructura
-



Camioneta:

- **Capacidad:** 1 tonelada
 - **Material:** chipa y alambre recocido en rollo + malla rollo
-



Mini mula:

- **Capacidad:** hasta 20 toneladas
 - **Material:** 6, 9 y 12 metros
-



Camioneta con estructura:

- **Capacidad:** 1.5 toneladas
 - **Material:** material hasta 6 metros
-



Tracto mula:

- **Capacidad:** hasta 35 toneladas
 - **Material:** 6, 9 y 12 metros
-



Camión doble troque 3 ejes:

- **Capacidad:** hasta 15 toneladas
- **Material:** hasta 6 o 9 metros con estructura

- **Nota:** Te recordamos que, dentro de nuestras instalaciones, el servicio de corte sólo lo realiza el personal Ternium, y acordado previamente en la negociación de su compra.
- Recuerda que no está permitido el cargue de material en Volquetas, Caballos o Carrozas.

PASOS PARA RETIRAR EL MATERIAL

CEDIS / Plantas de Ternium Colombia




Contar con el **número de aprobación** para recoger el material.



Diríjase a las instalaciones de Ternium. **Recuerda** llevar tus EPP's.



Abrir peso en **zona de báscula**.
Si no se cuenta con Báscula,
diríjase a la Zona de Despachos.



Zona de despachos.



Cierre de peso en
zona de báscula.



Reclame
su remisión.



Verificación de la
salida en portería.



Salida.



COMUNÍCATE CON NOSOTROS:

servicioalcliente@ternium.com.co



**Líneas de
atención:**

Servicio al cliente: 310 675 00 69

WhatsApp: 604 320 06 79

Línea gratuita: 01 8000 423 724

www.ternium.com.co



www.facebook.com/Ternium.co

TERNIUM COLOMBIA

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Oficinas Generales:

Carrera 42 # 26 - 18
Itagüí, Antioquia
Tel: (60) 4 444 77 99

Planta Cali:

Parque Industrial y Comercial
del Cauca
Etapa 4, Lote 2
Puerto Tejada, Cauca
Tel: (60) 2 384 42 42

CEDI Manizales:

Carrera 32 # 107 - 17
La Enea Manizales, Caldas
Tel: (60) 6 873 88 44

CEDI Bucaramanga:

Parque Industrial
Etapa 1 manzana B
Calle D-28, bodega 5
Sobre la vía chimitá
Cel: 311 764 18 75

Oficinas Comerciales:

Calle 113 # 7 - 80
Edificio Torre AR
Piso 4
Bogotá, Cundinamarca
Tel: (60) 1 482 45 55

CEDI Bogotá:

Carrera 128 # 15A - 36
Bogotá, Fontibón
Tel: (60) 1 401 25 25

Planta Manizales:

Km 2 Vía Termales
La Enea
Manizales, Caldas
Tel: (60) 6 893 43 00

Planta Barranquilla:

Parque Industrial Malambo,
PIMSA Bloque 23 Bodega 4 - 10
Barranquilla, Atlántico
Tel: (60) 5 311 11 18

CIT Palmar de Varela

Ruta 25 Kilómetro 48 + 600 metros
vía Palmar - Ponedera
Palmar de Varela, Atlántico
Tel: (60) 5 311 11 18

CEDI Montería:

Parque Industrial San Jerónimo
KM 3 vía Montería - Planeta Rica
manzana B, lotes 4, 5 - 16, 17
Montería, Córdoba
Tel: (60) 4 795 75 11

